

Liste over byggematerialer, som kan indeholde asbest ¹

Listen viser, at asbest kan findes i en lang række byggematerialer og konstruktioner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at listen ikke er komplet, og at man kan støde på asbest andre steder.

Farven markerer de produkter, der vurderes at være mest udbredt

| Tidsperiode | Før 1920 | 1920-1949 | 1950-1977 | 1978-1990 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Tage | | | | |
| Cementskifer | | X | X | X |
| Cementbølgeplader | | X | X | X |
| Tagpap | | | X | X |
| Asfaltprodukter (klæbeasfalt, tagsmøremidler) | | X | X | X |
| Tagklæber, bitumen | X | X | X | X |
| Membraner | | X | X | X |
| Understrygning | | X | X | X |
| Aftræks-, ventilations- og varmekanaler | | X | X | X |
| Facader | | | | |
| Beklædningsplader (flere forskellige slags) | | X | X | X |
| Sålbænke, eternit | | | X | X |
| Fuger | | | X | |
| Murinddækninger | | | X | X |
| Isolering (bygninger fx kieselgur eller moler med asbest) | | X | X | |
| Papir/Pap (bygninger fx isolering og membraner) | | X | X | X |
| Sprøjteasbest (fx isolering) | | X | X | |
| Stålplader, Robertson | | | X | |
| Sokkelpuds | | X | X | X |
| Vinduer og døre | | | | |
| Fuger | X | X | X | X |
| Lofter/dæk | | | | |
| Loftplader og akustikplader | | | X | X |
| Sprøjteisolering | | X | X | |
| Plader/fyld i dækkonstruktion | | | X | |
| Isolering – hvide asbestplader | | X | X | X |
| Plader i loft over gasinstallation | | X | X | X |

| Tidsperiode | Før 1920 | 1920-1949 | 1950-1977 | 1978-1990 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Indvendige vægge | | | | |
| Fliseklæb | X | X | X | X |
| Puds | | X | X | X |
| Maling | | | X | X |
| Vinyl | | X | X | X |
| Vægplader, især ved kakkelovne, brændeovne, gaskogepladser og gaskomfurer | | X | X | |
| Fuger | X | X | X | X |
| Gulve | | | | |
| Fliseklæb | X | X | X | X |
| Lim | | X | X | |
| Gulvpartel – klæbeprodukt til vinyl | X | X | X | X |
| Fugemasse | X | X | X | X |
| Støbegulve (fx magnesitgulve) | X | X | X | X |
| Puds | | | X | X |
| Vinyl | | | X | X |
| Skridsikre gulve | X | X | X | X |
| Gulvmaling | | | X | X |
| Fuger | X | X | X | X |
| Isolering – hvide asbestplader | X | X | X | X |
| Terrazzogulve | X | X | X | X |
| Installationer | | | | |
| Pakninger (aflange pakringe, asbestsnor, tekstiler m.m.) | | X | X | X |
| Affaldsskakter | X | X | X | X |
| Luftvarmere | X | X | X | X |
| Elevatorbremse | | X | X | X |
| Beholderisolering (isolering af kedel, kanaler, pakninger af fx med kieselgur m/asbest) | X | X | X | X |
| Maling på diverse installationer | X | X | X | X |

| Tidsperiode | Før 1920 | 1920-1949 | 1950-1977 | 1978-1990 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Andet | | | | |
| Isolering og tætning i branddøre | | | X | X |
| Kabelisolering | X | X | X | |
| Fatninger | X | X | X | X |
| Oliefyр | | X | X | X |
| Tekstiler (Isolering, pakning, brandsikring) | | X | X | X |
| Jordledninger, asbestcement | | X | X | X |
| Låg over rørkanaler, asbestcement | | X | X | X |
| Stiskillevægge i svinestalde, eternit | | | X | X |
| Håndformede eternitprodukter, fx blomsterkasser og solafskærmning | | X | X | X |

¹ Kilder:

- Miljøprojekt nr. 1656, 2015: Metoder til fjernelse af miljøproblematisk stoffer, Miljøministeriet
- SBI-anvisning 229: Byggematerialer med asbest
- Arbejdstilsynets asbestguide